


Novostavba hotelu

Ekvádor_Montanita

Valek velková valek architekti

2007




první n.p.

- 01 restaurace
- 02 restaurace
- 03 bar
- 04 kuchyně - výdej
- 05 kuchyně - příj.
- 06 kuchyně - sklad
- 07 úklidová k.
- 08 wc - personál
- 09 wc - hosti I
- 10 wc - hosti I



druhá n.p.

- 01 chodba
- 02 pokoj I
- 03 koupelna, wc - p I
- 04 balkon - pokoj I
- 05 pokoj II
- 06 koupelna, wc - p II
- 07 pokoj III
- 08 koupelna, wc - p III
- 09 chodba - p III
- 10 apartmá
- 11 koupelna, wc - a
- 12 balkon - apartmá
- 13 balkon - apartmá
- 14 galerie




třetí n.p.

- 01 chodba
- 02 pokoj I
- 03 koupelna, wc - p I
- 04 balkon - pokoj I
- 05 pokoj II
- 06 koupelna, wc - p II
- 07 pokoj III
- 08 koupelna, wc - p III
- 09 chodba - p III
- 10 apartmá
- 11 koupelna, wc - a
- 12 pokoj VI
- 13 koupelna, wc - pokoj VI
- 14 balkon - pokoj VI
- 15 balkon



čtvrté n.p.

- 01 chodba
- 02 pokoj I
- 03 balkon - p I
- 04 obytný p. - kuchyně+jídelna
- 05 koupelna, wc
- 06 ložnice
- 07 obytný pokoj
- 08 sklad
- 09 balkon
- 10 atrium
- 11 balkon



Na minimální stavební parcele a za velmi jednoduchých stavebních okolností byla realizována formou železobetonové monolitické konstrukce stavba čtyřpodlažního hotelu se zázemím. Stavba byla realizována s minimálními stavebními náklady s využitím místních stavebních materiálů.

